



必ず電源を切って作業して下さい。感電のおそれがあります。
屋外で作業される場合は、晴天時に行ってください。

必要工具
プラスドライバー (#2)



① マスクを反時計回りに回して、マスクを取り外します。



② マスクを取り外します。




③ 次にガラスを取り外します。



④ 内部の状態と各部品名



⑤ より線コネクタの写真の部分をつまんで、コネクタを引き抜きます。



⑥ より線コネクタが外れた状態



⑦ 次に、LED ランプユニットを固定している (+) ネジをドライバーで回して外します。




⑧ LED ランプユニットが外れた状態




⑨ 新しいLED ランプユニットを取り付けます。



⑩ 逆の手順でLED ランプユニットをネジ止めます。



⑪ より線コネクタをカチッと音がするまで差し込んで接続します。



⑫ 配線とコネクタを写真のようにランプ内に納め、ガラスとマスクを取付けて完成です。